



風上側屋根の葺き材が飛ばされた。



飛ばされた金属屋根の残骸